® 日本国特許庁(JP) ⑩実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U) 平3-60156

®Int. Ci. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)6月13日

B 62 D 1/19

9034-3D

K Tra

審査韻求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

公考案の名称 エネルギ吸収式ステアリング装置

> 願 平1-122066 ②実

顧 平1(1989)10月18日

大阪府池田市桃園 2丁目1番1号 ダイハツ工業株式会社

大阪府池田市桃園 2丁目1番1号 ダイハツ工業株式会社

②出 颐 人 ダイハツ工業株式会社

大阪原池田市ダイハツ町1番1号

砂代 理 人 弁理士 下 市

明細事

- 1. 考案の名称
 - エネルギ吸収式ステアリング装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲
- (1) ステアリングシャフトを挿入したコラムチューブを、車体側に対してステアリングシャフトとともにその軸方向に摺動可能となるよう構成し、上記コラムチューブ側と車体側との間に、上記ステアリングシャフトに加わる車体前向きの衝撃を吸収する衝撃吸収部材を備えたエネルギ吸収式ステアリング装置において、上記コラムチューブ又は車体側のうち一方にコラムチューブ摺動方向と略垂直に係止フックを植設し、上記衝撃吸収部材の一端部を上記コラムチューブ側と車体側のうち係止フック非植設側に固着し、その他端部を該端部に形成した係合穴を上記係止フックと係合させることにより係止フック植設側に接続したことを特徴とするエネルギ吸収式ステアリング装置。
 - 3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

3883

この考案は、エネルギ吸収式ステアリング装置 に関し、特に衝突時ステアリングに加わる衝撃を 吸収する衝撃吸収部材をコラムチューブと車体と の間に組付けるための組付構造の改良に関するも のである。

〔従来の技術〕

エネルギ吸収式ステアリング装置は、衝突事故等において運転者の負傷を軽減するための装置であり、衝突時に運転者が慣性によって身体をステアリングホイルに打ち当てることによる、いわゆる二次衝突の衝撃を吸収できるように構成されている。このような装置として従来第4図に示すもの等が考案され、具現化されている。

第4図(a), (b) はそれぞれこのエネルギ吸収式ステアリング装置の底面図、及び側面図、第4図(c) は該装置の要部を示す平面図、第4図(d) は第4図(c) の IV d 線断面図である。

図において、1はエネルギ吸収式ステアリング 装置であり、該装置1のコラムチュープ2はプラケット5により車体7、例えばダッシュポードの 下面部に、後述の補助プラケット9とともに固定されている。このコラムチュープ2内には上端にステアリングホイル4が固定されたステアリングシャフト3が挿入されており、該シャフト3の下端は図では省略したがユニバーサルジョイントを介してギャボックスに接続されている。

上記ブラケット5の両側の取付フランジ部5a に形成されたボルト穴5bは後端が開放しており、 該ボルト穴5bにはプレークアウェイ10が嵌着 されている。そしてこのブラケット5は上記プレ ークアウェイ10及び後述の補助ブラケット9を 介して、ボルト6、ワッシャ6aにより車体7に 固定されている。これによりステアリング装置1 に衝撃が加わった時には、プラケット5が車体か ら外れるようになっている。

そして上記コラムチューブ 2 と車体 7 との間にはエネルギ吸収機構が設けられている。これは、補助プラケット 9 の下面にガイドプレート 9 d を固着し、両者間に金属製のプレートを側面視 U字形に加工したエネルギ吸収プレート 8 を配設した

構造になっており、該プレート8の一端は補助プラケット9にリベット9aにより固著されている。また他端側には一端に大径穴部8aを持つ長穴8bが形成されており、この長穴8bにコラムチューブ2に植設されたスライドピン2aが係合している。これによりステアリング装置1に衝撃が印加された場合、その衝撃を該エネルギ吸収プレート8の塑性変形により吸収できるようになっている。

次にこのステアリング装置の組立について説明 する。

まず、コラムチュープ2に固着されたプラケット5のボルト穴5 bにプレークアウェイ10を嵌合装着する。続いて上記エネルギ吸収プレート8の長穴8 bの大径部8 aにコラムチュープ2のスライドピン2aを挿入し、この状態で補助プラケット9をプラケット5に仮止め用のボルト6 により上記両プラケット5. gの付用のボルト6 により上記両プラケット5. gの付用のボルト6 により上記両プラケット5. gの

フランジ部 5 a 、 9 c をともに車体 7 側に締付け 固定する。この際、上述の仮止め用のボルト 6 c は補助プラケット 9 がコラムチューブ 2 から脱落 するおそれがなくなった時点で外す。その後この ステアリング装置 1 とその他の部材との接続を行って、該装置の組立を完了する。

このようなステアリング装置では、例えば衝突事故の際に、運転者の身体がステアリングホイル 4 に二次衝突し、ステアリングシャフト 3 に前向 銀 で の大きな力が加わると、第 4 図(a), (b)に二点 銀 動 し、すようにコラムチューブ 2 が 車体から外れることと 3 が 車体から外れることと 3 で スライドピン 2 a に引っ張られて、その曲り 1 のスライドピン 2 a に引っ張られて、とととアリ 2 が 前方に移動するよう塑性変形することとアリンが取り、上記ステアリンが収り、1 によりでは 4 への衝撃力が吸収され、これにより運転者への反力が緩衝される。

[考案が解決しようとする問題点]

従来のエネルギ吸収式ステアリング装置は以上

のように構成されていたので、車体7個にコラムチューブ2を取付ける段階まで、エネルギ吸収プレート8を含んだ補助ブラケット9とコラムチューブ2とをボルト6に等で仮止めする必要があった。これらを仮止めしないと、補助ブラケット9とコラムチューブ2個との接続箇所が上記エネルギ吸収プレート8の長穴8トとコラムチューブ2の係合部分のみであるためのスライドピン2aとの係合部分のみであるからである。また仮止め用ボルト6にはコラムチューブ2の車体への組付時には外す必要がある。

このようにステアリング装置の組付作業には、 補助プラケット9の仮止め用ボルト.6 cの着脱という余計な作業が必要となり、その作業性が悪い という問題があった。

この考案は上記のような問題点を解決するためになされたもので、コラムチュープと車体側との間に配設される衝撃吸収部材の組付作業を、部品の仮止め等手間のかかる作業をなくして能率よく

行うことができ、組付作業性の良いエネルギ吸収 式ステアリング装置を得ることを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

(作用)

この考案においては、コラムチュープ可動部位

〔実施例〕

以下、本考案の実施例を図について説明する。 第1図は本考案の一実施例によるエネルギ吸収 式ステアリング装置を示し、第1図(a)は側面図、 第1図(b)は第1図(a)の「b-「b線断面図であり、 また第2図(a) は本装置に用いたエネルギ吸収プレートの部品図である。図において第4図と同一符号は同一または相当部分を示す。

1はエネルギ吸収式ステアリング装置であり、これは主としてステアリングシャフト3とコラムチチューブ2とから構成されている。上記コラムチューブ2はアッパチューブ2 bと該チュープ2 b の下端的内に挿入されたロアチューブ2 c からなり、該ロアチューブ2 c の下端部はプラケット 7 b にボルト締め固定されており、該プラケット 7 b は車体基部に対して回動可能となっている。

また上記ステアリングシャフト3の上、下端部はそれぞれアッパチューブ2b、ロアチューブ2cの上、下端部内で上、下軸受(図示せず)により軸支されている。該両チューブ2b、2cは上・下端部共シャフト軸方向に固定され、ステアリングシャフト3に軸方向の力が作用すると、該軸方向の力が上記上軸

受を介してアッパチューブ 2 b に伝達されることとなる。

そしてこのアッパチューブ2bはプラケット5を介して車体側の上部支持ブラケット7aに固定支持ブラケット7aに対していないが、上記を持つラケット7aは車体基部7cに対して上下揺動可能になっている。これにより上記ステァックを置1は上、下の可動支持ですったっている。の角度調整可能な構造となっている。

上記プラケット 5 は平板部 5 c とこれを補強するリプ部 5 d とからなり、また該平板部 5 c の両側のフランジ部 5 a には、アッパチュープ 2 b から上記シャフト軸方向前向きの衝撃を受けたとき車体の上部支持プラケット 7 a から離脱するよう後端が開放したボルト穴 5 b が形成されている。

また上記ロアチュープ 2 c とアッパチュープ 2 b との重なり部分には、複数の鋼球 1 3 が組み込まれた円筒状の保持器 1 2 が配設されており、両

チューブ 2 b 及び 2 c は上記衝撃を吸収しながら 相対的に摺動可能となっている。

さらに上記支持ブラケット7aの、アッパチュ ープ2bと対向する部分には、車体基部7cと上 部支持プラケット7aとで凹状溝部7dが形成さ れており、この薄7d内には運転者の二次衝突に よる衝撃を吸収する緩衝機構が配設されている。 この緩衝機構は側面視U字形の金属製のエネルギ 吸収プレート18(第2図@参照)と、該プレー ト18の上辺部分と上記車体基部7cとの間に介 在する接着剤15とから構成されている。このエ ネルギ吸収プレート18はU字形状の下辺先端側 には前後に延びる長穴18aが形成されている。 そしてこの長穴18aは係止フック14に係止し ており、該係止フック14は上記アッパチューブ 2 b の下端部に該チュープ 2 b の摺動方向と垂直 に植設されている. この係止フック14はステア リング装置1のチルト対応可能な長さを有してお り、先端部がアッパチューブ 2 b の摺動方向やや 下向きに折り曲げられている。

なお上記接着剤15はその種類、成分、塗布パターン等を適当に選択して、所定のエネルギ吸収特性に設定してある。

次に上記ステアリング装置の車体への組立作業について説明する。

まず、上記凹状滯部? d内の車体基部? c に接着削15を介してエネルギ吸収プレート18の上辺側を接着固定する。そして、コラムチュープ2を組付位置に配置し、同時に上記エネルギ吸収プレート18の長穴18aを上記アッパチュープ2bの係止フック14に引っ掛けて該チュープ2bを保持する。この状態で、上記プラケット5のフランジ部5aを車体側にボルト締め固定する。その後このステアリング装置1とその他の部材との接続を行って、該装置の組立を完了する。

次に本実施例の作用効果について説明する。

このようなステアリング装置では、操舵動作は 従来装置と同様であり、つまり運転者がステアリ ングホイル 4 を回転させると、回転運動はステア リングシャフト 3 を介してギヤボックスに伝達し、 ここで軸方向運動に変換されて前輪に伝わり、これにより操舵動作が行われる。

そして衝突事故時に、ステアリングシャフト3 に前向きの大きな力が加わると、アッパチューブ 2 bが前方下方に移動することより、まずブラケット5が車体側から外れるとともに、エネルギ吸 収プレート18は保止フック14に引っ張られて変形し、その塑性変形力によりステアリング4に 掛かる衝撃を吸収する。そしてさらに上記アッパチューブ2bが変位すると接着剤15の剝離が始まり、その剝離荷重によっても上記衝撃を吸収することとなる。この剝離荷重の作用により運転者への反力を一定の許容値以内に保持して衝撃の吸収が行われることとなる。

ところでステアリング装置1の角度を変える場合は、上述の角度調整機構(図示せず)を操作すればよく、第1図(C)及び(d)はステアリング装置1を下方に下げた状態を示している。この場合にはアッパチュープ2bの係止フック14はエネルギ吸収プレート18の長穴18a内を上下方向にス

ライドし(第3図(a)参照)、下方に下げた状態で もエネルギ吸収プレート18とアッパチュープ2 b側との接続に支障を来すことはない。

このように本実施例装置では、アッパチューブ 2 b の下端部に該チュープ摺動方向と垂直に係止フック 1 4 を植設し、エネルギ吸収プレート 3 c でよいがように、アッパチューガ 2 b でなができる。 では、アッパチューガ 3 c できる。

また係止フック14とエネルギ吸収プレート1 8の長穴18aとの係合により該プレート18と アッパチューブ2bとが接続されるため、これら の間にボルト等の締結部材が不要となり、部品点 数の削減を図ることができる。 また第4図に示す従来構造ではコラムチェープ側スライドピン2aとエネルギ吸収プレート8の長穴8bとの係合に上下方向の余裕がないではその構造の複雑化が避けられるためには構造の複雑化が避りられるためには構造の係合用の係止つの表では、本実施例装置では、エネルギ吸ックルの長流をチルト18の長さを調整することによりでは、チルト方向と重直に折り曲げているため、チルト方向と垂直に折り曲げているかりれ難いという利点もある。

また本実施例ではエネルギ吸収プレート18と 車体基部? c とを接着剤15により固着している ため、二次衝突エネルギは該プレート18の塑性 変形の変形荷重だけでなく、接着剤15の剝離荷 重によっても吸収されることとなる。このため街 撃の吸収荷重がアッパチュープ2 b のストローク とは関係なくほぼ一定となり、運転者の受ける反

1 5

力を許容値内の一定値に保持してエネルギ吸収を 行うことができる。しかも接着剤15の別離荷重 はコラム側ブラケット5と車体基部7cとの隙間 には関係なく一定であるため、本実施例のような チルト対応のステアリング装置でも、チルト角度 によらずプレートと接着剤の別離による安定した 荷重特性を得ることができる。

させることもできる。さらに、エネルギの吸収の 有効ストロークの調整は接着剤の塗布長さを変え るだけで行うことができ、そのために生産コスト の増大を招くといったこともない。

1...

また、上記実施例では、エネルギ吸収プレート 18として第2図回に示す形状のものを用いたが、 これに限るものではなく、アッパチューブ26の 係止フック14との係合可能な形状であればよく、

例えば第2図的に示すようにT字型平板の下端部を折り返した形状のエネルギ吸収プレート17でもよい。この場合アッパチュープ2bには2つの係止フック14a、14bを形成しておき、両フック14a、14b間にエネルギ吸収プレート17のT字頭部を引っ掛けるようにすればよい。

さらに上述の実施例では、エネルギ吸収プレート18との係合用係止フック14をアッパチューブ2bに植設した場合を例に取り説明したが、該係止フック14は車体側に設けるようにしてもよい。

第3図心はこのような構成の他の実施例を模式的に示しており、車体基部7cに係止フック19がアッパチューブ2bの摺動方向と垂直に植設されており、その先端は該摺動方向と逆向きに折り曲げられている。そしてエネルギ吸収プレート18の一端がコラムチューブ2のプラケット5に接着剤15を介して固着され、その他端側の長穴18aが上記係止フック14と係合している。

この場合も上記実施例と同様の効果を奏する。

1 8 **90**0 901

〔考案の効果〕

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例によるエネルギ吸収 式ステアリング装置を説明するための図であり、 第1図(a)は側面図、第1図(b)は第1図(a)のIb-Ib線断面図、第1図(c)はステアリングを下方に


チルトした状態を示す側面図、第1図(d)は第1図(c)の「d-ld線断面図、第2図(a)及び(b)は本実施例装置に用いるエネルギ吸収プレートの例を示す図、第3図(a)はステアリングのチルト動作を説明するための模式図、第3図(b)は係止フックを車体側に植設した他の実施例を示す模式図、第4図は後来のエネルギ吸収式ステアリング装置を説明するための図であり、第4図(a)は底面図、第4図(c)のNc-Nc線断面図である。

図において、1はエネルギ吸収式ステアリング装置、2はコラムチューブ、2bはアッパチュープ、3はステアリングシャフト、7cは車体基部(車体側)、14,14a,14bは保止フック、15は接着剤、17,18はエネルギ吸収プレート、18aは長穴(係合穴)である。

なお図中同一符号は同一または相当部分を示す。


実用新案登録出願人 ダイハツ工業株式会社 代理人 弁理士 下 市 努

2 0 902




903 実開3~ 6015 出願人 ダイハツ工業株式会社 代理人 弁理士 下 市 努

公開実用平成 3—60156



90^{年開3-6015} 出願人 ダイハツ工業株式会社 代理人 弁理士 下 市 努


第 2 図 18a (a)




. : ...:


905 実開3- 601! 出願人 ダイハツ工業株式会社 代理人 弁理士 下 市 努

第 3 図






903 実開3- 60156 出願人 ダイハツ工業株式会社 代理人 弁理士 下 市 努



907^{実開3~} 60156 出願人 ダイハツ工業株式会社 代理人 弁理士 下 市 努



903 実開3- 60156 山願人 ダイハツ工業株式会社 代理人 弁理士 下 市 努

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

_	
Á	BLACK BORDERS
<u>`</u>	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
) DI	FADED TEXT OR DRAWING
X	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
· 🗖	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox